



## Zavedení nového teplotního omezovače

### Předmět:

Zavedení nového teplotního omezovače (STB) pro průtokové ohřívače s novým upevněním na potrubí výměníku.

Informace je určena pro klasické průtokové ohřívače WR 275/350/400... a pro WR/WRD 11/14/18...

### Staré provedení (FD ≤ 692)



### Nové provedení (FD ≥ 781)



### Detail montáže:



Kvůli zavedení nového teplotního omezovače s klipovým uchycením, je zároveň provedena konstrukční změna na potrubí výměníku.

# Informace pro servisní partnery

## 07/04



Zpracoval  
P.Kvasnička

Telefon  
+420 261 300 464

E-mail  
pavel.kvasnicka@cz.bosch.com

Datum  
30.07. 2007



### Výroba/uvedení:

Všechna zařízení s FD  $\geq 781$  (leden 2007) se dodávají s novým výměníkem a novým teplotním omezovačem (STB).

### Náhradní díly:

Od FD 782 (únor 2007) bude nový výměník a nový teplotní omezovač k dodání jako náhradní díl.

Staré TTNR	Nové TTNR	Popis	Určeno pro
8.705.406.184.0	8.705.406.375.0	Výměník	WR275...
8.705.406.185.0	8.705.406.376.0	Výměník	WR350...
8.705.406.186.0	8.705.406.377.0	Výměník	WR400...
8.705.406.330.0	8.705.406.384.0	Výměník	WR/WRD11...
8.705.406.331.0	8.705.406.385.0	Výměník	WR/WRD14...
8.705.406.332.0	8.705.406.386.0	Výměník	WRD18...
---	8.707.206.435.0	Teplotní omezovač (STB)	
---	8.701.300.015.0	Klip	

### Upozornění:

Starší teplotní omezovač (STB) 8.707.206.132.0 je stále k dodání a v zařízeních s FD  $\leq 692$  je používán ve spojení se staršími výměníky. Ve všech zařízeních s FD  $\geq 781$  je třeba použít nový teplotní omezovač (STB) 8.707.206.435.0.

Skladové zásoby starších výměníků se nevrací a mohou být použity v zařízeních s FD  $\leq 692$ .

Nový teplotní omezovač **není** kompatibilní se starým výměníkem. Nový výměník dodaný jako náhradní díl obsahuje nový teplotní omezovač v balení.

V případě dotazů se můžete obracet na naši servisní hot-linku 261 300 200.

Tomáš Pohl  
Vedoucí technického oddělení