



Zpracoval
Martin Adamec
TTCZ/ASA1

Telefon
+420 272 191 171

E-mail
Martin.adamec@cz.bosch.com

Datum
28.03.2011

SI 11 01 - Změna náhradních dílů výměníku WB5

Důvod servisní informace:

Dodávky náhradního výměníku WB5 bez příslušenství

Platné pro:

Všechna zařízení s WB5. Všechny značky.

Popis:

Všechny náhradní výměníky budou dodávány bez připojených částí s novým ETNR.

ETNR staré	ETNR nové
87154066150	87377017900
87154069990	87377017910
87154069760	87377017930
87154160280	87377017940
87154160300	87377017940
87182255560	87377017960
87182255570	87377017960
87377014590	87377017970
87377014600	87377017970
87377014610	87377017970
87377014620	87377017970

Opatření:

Pokud je potřeba, připojené díly mohou být objednány zvlášť:

87181070890 Elektrody
87110002620 Kryt
87154063180 Kryt / Hlava hořáku
87180066580 Hořák
87145000870 Teplotní čidlo
87229638580 Bezpečnostní termostat

V případě dotazů se prosím obraťte na naše technické oddělení.