

Zpracoval
Petr Voříšek
TTCZ/ASA13

Telefon
+420 272 191 107

E-mail
petr.vorisek@cz.bosch.com

Datum
4.3.2014

SI 14 01 GHW Kompakt 2 - Nová zapalovací automatika

Důvod servisní informace:

Od FD311 byla zavedena nová zapalovací automatika.

Týká se to přístrojů:

WRD-2 Compact 2, (obr. 2)

Popis problému:

Z důvodu zlepšení funkce zařízení, došlo od FD311, k vylepšení zapalovací automatiky a k zavedení nových kabelových svazků. Výroba byla zavedena od FD 311 (viz. obr. 2).



Obr 1. Stará zapalovací automatika



Obr 2. Nová zapalovací automatika

Nová zapalovací automatika není zpětně kompatibilní. Odpovídající číslo ND (ETNR) je v tabulce 1.

Upozornění: Pokud bude nahrazena stará zapalovací automatika (viz. obr. 1) za novou (viz. obr. 2), musí se zároveň vyměnit i **nový kabelový svazek**. Starý kabelový svazek bude i nadále k dispozici. Do konce roku 2014 při objednání zapalovací automatiky bude zároveň dodán i nový kabelový svazek.

Informace pro servisní partnery

Zpracoval
Petr Voříšek
TTCZ/ASA13

Telefon
+420 272 191 107

E-mail
petr.vorisek@cz.bosch.com

Datum
4.3.2014

Opatření:

**Společné objednáací číslo nové sestavy:
kabelový svazek a zapalovací automatika FD \geq 311: 8 707 207 327 0.**

Popis	Stará verze FD<311		Nová verze FD \geq 311	
	Kabel. svazek	Elektronika	Kabel. svazek	Elektronika
WRD-2 G	8 704 401 265 0	8 707 207 271 0	8 704 401 405 0	8 707 207 327 0

- WRD-2G ==> Zapálení umožňuje hydrogenerátor

Omlouváme se za způsobené těžkosti.

V případě dotazů se prosím obraťte na naše servisní oddělení.