

Od / From Bosch Termotechnika	Vypracoval / Our Reference TT/SCZ-ASA	Tel. +420 272 191 106	Praha 27.08.2018
----------------------------------	--	--------------------------	---------------------

MM100 – Žádná komunikace prostřednictvím EMS-BUS

Důvod servisní informace: U modulů MM100 a MP100 od FD853 do FD855 (květen až červenec 2018) není funkční datová sběrnice EMS-BUS.

Dotčená zařízení: MM100 (V24.05)/MP100 s FD853-855

<i>TTNR</i>	<i>Značka</i>
7738110138	Buderus/Junkers

Popis problému: Pro instalace Buderus je nefunkční EMS-BUS sběrnice. Kontrolní LED trvale bliká zeleně, což znamená, že není žádná komunikace. Některé moduly nerozpoznají připojené čidlo termohydraulického oddělovače.

Pro instalace Bosch/Junkers sběrnice EMS-BUS pracuje. Všechny moduly MM100 jsou integrované a viditelné. Nejsou aktivní vstupy čidel T0 a TC1. MM100 nerozpozná připojená čidla.

Moduly MM100 (NF24.05) s FD853-FD855 mají několik závad v oblasti komunikace datové sběrnice EMS-BUS a vstupů čidel. Plánované funkce modulu MM100 nefungují.

Moduly MP100 s FD853 – FD855 mohou být ovlivněny také.

Od / From Bosch Termotechnika	Vypracoval / Our Reference TT/SCZ-ASA	Tel. +420 272 191 106	Praha 27.08.2018
----------------------------------	--	--------------------------	---------------------

Řešení problému: Skladové zásoby byly zkontrolovány a nyní jsou opatřeny nálepkou "OK" (viz obrázek). V případě reklamace musí být dotčený modul nahrazen novějším MM100 / MP100 s FD≥856 nebo balení modulu MM100 / MP100 opatřené nálepkou "OK".

Vadné moduly musí být vráceny s vyplněným protokolem o záruční opravě standardně jako ostatní záruční opravy, vadný modul vložte do originálního obalu od nově dodaného modulu a zašlete na Bosch Termotechnika s.r.o. Průmyslová 372/1, Praha 10. Balík označte „Garance“.

