


Explosionszeichnung



6720903332.ae.MAFP

Ersatzteile

Pos.	Bestellnummer	Bezeichnung	Anmerkung	Preisgruppe
1	8 716 763 169 0	Pumpe Trinkwasser		48
2	8 716 763 092 0	Rohr		30
4	8 714 500 117 0	Temperaturfühler	<=FD987	25
5	8 710 103 043 0	Dichtung 23,9x17,2x1,5 (10x)		14
6	8 716 763 201 0	Endstück		33
8	8 716 771 155 0	O-Ring 13,87x3,53 (10x)		22
9	8 711 200 024 0	Klammer (10x)		22
10	8 716 763 083 0	Vorlaufrohr		34
17	8 716 763 191 0	Endstück		38
18	8 716 106 452 0	Schraube M5x30 + Unterlegscheibe		14
19	8 716 772 399 0	Wärmetauscher		46
20	8 716 011 819 0	Gehäuseunterteil		35
21	8 716 771 003 0	Dichtung 28,4x8 (10x)		19
22	8 716 771 325 0	Dichtung 19,4x8 (10x)		19
24	8 716 763 159 0	Wasserdrossel		18
25	8 716 763 081 0	Rohr		28
26	8 716 771 162 0	O-Ring 17,12x2,62 (10x)		22
27	8 716 771 156 0	O-Ring 15,54x2,62 (10x)		22
28	8 716 763 479 0	Wasserdrossel		37
30	8 717 002 132 0	Turbine		35
30	8 717 002 132 0	Turbine		35
31	8 716 763 088 0	Verbindungsrohr kalt		28
35	8 716 763 190 0	Isolierung		26
36	8 716 771 167 0	Haltefeder 10mm (10x)		12
38	8 716 763 147 0	Stütze		41
39	8 718 684 699 0	Haltefeder 18mm (10x)		22
40	8 718 505 020 0	Rückschlagventil		17
41	8 716 771 154 0	O-Ring 17x4 (10x)		12
42	8 710 103 045 0	Dichtung 18,6x13,5x1,5 (10x)		13
43	8 716 771 385 0	Anschlussstück		33
44	8 718 225 046 0	Gummidichtung 16x24x2 (2x) everp		16
45	8 716 772 705 0	Stopfen		20
46	8 714 500 055 0	Temperaturfühler	>FD988	27
47	8 716 760 233 0	Klammer (10x)		11
48	8 711 200 015 0	Haltefeder (10x)		12