


Explosionszeichnung



6721904507.ac

Ersatzteile

| Pos. | Bestellnummer | Bezeichnung | Anmerkung | Preisgruppe |
|------|-----------------|-------------------------------------|-----------|-------------|
| 1 | 8 737 709 130 | Blende HPP Bosch weiß | | 45 |
| 2 | 8 737 709 189 | Seitenteil links silber | | 42 |
| 3 | 8 737 709 190 | Seitenteil rechts silber | | 42 |
| 5 | 8 737 713 941 | Wandhalter | | 20 |
| 7 | 8 737 709 141 | Verkleidung oben | | 30 |
| 8 | 8 737 712 197 | Ausdehnungsgefäß 12L | | 40 |
| 9 | 8 737 709 143 | Halterung (Ausdehnungsgefäß) | | 16 |
| 10 | 2 910 612 432 0 | Schraube 4,8x13 DIN7981 (10x) | | 15 |
| 11 | 8 716 763 266 0 | Stopfen | | 16 |
| 12 | 8 710 609 015 0 | Mutter 4,8mm (10x) | | 13 |
| 13 | 8 710 735 296 0 | Abgasstutzen | | 23 |
| 14 | 8 711 004 232 0 | Lippendichtung DN80 | | 19 |
| 15 | 8 718 666 183 0 | Abgasrohr | | 25 |
| 16 | 8 722 933 330 0 | Dichtung Ø 87,5mm | | 10 |
| 17 | 8 716 763 274 0 | Adapter DN80/125 | | 32 |
| 18 | 8 737 709 144 | Abdeckung Luftkasten BOSCH | | 39 |
| 19 | 8 713 401 088 0 | Schraube M5X12 Pozi | | 21 |
| 20 | 8 737 709 145 | Klipp Steuergerätaufnahme oben (2x) | | 16 |
| 21 | 8 737 709 146 | Verbindungselement | | 14 |
| 22 | 8 737 710 236 | Tülle (Kabelführung) | | 10 |
| 30 | 8 718 668 449 0 | Dichtung Gasarmatur 41x3 (10x) | | 12 |
| 31 | 8 737 709 150 | Dichtungs-Set | | 16 |
| 34 | 8 737 713 745 | Halterung (Rohr) LHS | | 13 |
| 35 | 8 737 713 744 | Halterung (Rohr) RHS | | 13 |
| 36 | 8 737 713 746 | Rohrschelle | | 18 |
| 37 | 2 910 614 431 0 | Schraube 4,8x9,5 (10x) | | 11 |
| 38 | 8 737 713 742 | Halterung U02-10 links | | 18 |
| 39 | 8 737 713 741 | Halterung U02-10 rechts | | 21 |
| 40 | 8 737 713 743 | Halterung | | 30 |
| 41 | 8 737 713 940 | Kabeldriller | | 18 |